


Kobe Earthquake 1995



Report of the Survey on Building Damages and Its Related Injuries in the Hanshin Earthquake, 1995

阪神大震災による建造物の損壊と
負傷に関する実態調査報告書

1996年 4月

- Index**
- Major Findings 調査結果の要約
- Tabulated Tables 集計表
- Survey Outline 調査の概要
- Questionnaire 調査票
- Maps 関連地図
- Graphs 図表

報告書電子版の
更新状況確認

参考資料と 関連サイト

Official Records

震災被害公式記録

被害にかかる公式資料および地震の技術資料については、
ここをクリックして参照されたい。

阪神大震災による建造物の損壊と負傷に 関する実態調査委員会

The Study Committee of the Building
Damages and Its Related Injuries in
the Great Hanshin Earthquake

本資料・データ利用上の注意

本データの著作権等のすべての権利は、「阪神大震災による建造物の損壊と負傷に関する実態調査委員会」が保有しています。

本データを他の資料に転載・使用する場合は、本データ資料源を必ず明示してください。

本データをデータベース等電子的手段により無断で収載・提供することを禁じます。

本データの利用等にかかるご照会は、電子メールで下記までお願いいたします。

照会先 委員会事務局

電子メール ma@kananet.com